biotec italia

MANUTENZIONE ORDINARIA

XLASE PLUS

Semplici operazioni per preservare prestazioni e durata della tecnologia.

! Seguire questa checklist riduce il rischio di guasti e mantiene l'efficienza della tecnologia.

1

PRIMA DI OGNI TRATTAMENTO

CONTROLLO APPLICATORI E OTTICHE

- Verificare che ogni ottica sia pulita e priva di impurità.
- Verificare che ogni cut-off e/o riduttore sia pulito e privo di impurità.
- Se necessario, pulire con un panno morbido inumidito con detergente neutro.
- Asciugare accuratamente ottiche e applicatori prima dell'utilizzo.

2

DOPO OGNI TRATTAMENTO

PULIZIA APPLICATORI E OTTICHE

- Rimuovere i manipoli dai porta-manipoli.
- Rimuovere il cut-off e/o gli applicatori dal manipolo.
- Controllare e detergere le ottiche dei manipoli.
- Rimuovere eventuali residui di creme o gel.
- Usare un panno morbido e pulito inumidito con una soluzione detergente delicata.

3

A FINE GIORNATA

REFILL

- Eseguire il refill come indicato nel manuale operativo e nella formazione ricevuta.

⚠ Usare solamente **ACQUA BIDISTILLATA PURISSIMA** per il refill della macchina.

4

OGNI SETTIMANA

PULIZIA ESTERNA

⚠ Assicurarsi che la macchina sia **SPENTA** e **SCOLLEGATA** dalla fonte di alimentazione.

- Pulire tutte le superfici esterne.
- Usare un panno morbido e pulito leggermente inumidito con acqua + sapone neutro.
- Rimuovere eventuali residui di creme o gel utilizzati durante il trattamento.

CERTIFIED ISO 13485

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM

COD. UNIVOCO
M5UXCR1

T +039 0444 59 16 83
F +039 0444 36 10 32

ITALY_36031 DUEVILLE (VI)
VIALE DELLA REPUBBLICA 20

BIOTEC SRL
P.IVA e C.F. 04551540240